

Bluetooth-USB-Interface (7 607 545 500)

Software-Aktualisierung

Für die Aktualisierung der Software benötigen Sie:

- PC mit Internetanschluss
- USB-Wechseldatenträger mit min. 4MB Speicher (FAT16- oder FAT32-Formatierung)
- ZIP-Software zum Entpacken der Konfigurationsdateien

Vorbereitungen an Ihrem PC:

1. Legen Sie auf dem USB-Wechseldatenträger ein neues Verzeichnis „BLAUPUNKT“ an.
2. Laden Sie die gewünschte Bluetooth-Software-Konfiguration in ein temporäres Verzeichnis Ihres Rechners (z. B. C:\temp).
3. Öffnen Sie das ZIP-Archiv und entpacken Sie die darin befindlichen Dateien in das BLAUPUNKT Verzeichnis auf Ihrem USB-Datenträger.
4. Deaktivieren Sie den USB-Datenträger an Ihrem PC.

Software-Aktualisierung in Ihrem Fahrzeug:

5. Schließen Sie den USB-Datenträger an das USB-Kabel Ihres Interfaces an.
6. Schalten Sie das Autoradio ein.
7. Halten Sie die PTT-Taste gedrückt und schalten Sie dabei das Autoradio aus und wieder ein.
8. Lassen Sie die PTT-Taste erst jetzt wieder los.
9. Der Ladevorgang beginnt.
10. Wählen Sie als Audioquelle am Autoradio den CD-Wechsler (CDC).
11. Das Autoradio-Display zeigt den Ladefortschritt an. Titel und Zeit zählen hoch. Sie können mit der DIS-Taste am Radio evtl. die Anzeige umschalten. Das Laden der Software dauert insgesamt ca. 5 Minuten.
12. Die Aktualisierung ist abgeschlossen, wenn das Radiodisplay Titel / Track 99 anzeigt und die Zeit auf 59:59 oder 83:59 steht. Der Anzeigewert ist radioabhängig, andere Werte ungleich 00:00 zeigen ebenfalls fehlerfreie Aktualisierungen an.
13. Steht die Zeit auf 00:00, so war die Aktualisierung fehlerhaft. Wiederholen Sie in diesem Fall die Vorgänge. Hinweise zur Fehlerursache gibt Ihnen die Datei SETUP.LOG im BLAUPUNKT-Verzeichnis, Details hierzu stehen in der Liste der häufig gestellten Fragen FAQ-Liste.
14. Schalten Sie das Autoradio aus und wieder ein. Dies ist wichtig, da andernfalls das Interface im Software-Lade-Modus (BOOTLD) verbleibt und nicht in den Stromspar-Modus wechselt.
15. Die neue Software ist nun aktiv.

Viel Spaß mit Ihrem Bluetooth-USB-Interface.

Ihr Blaupunkt Service-Team